


DigicaEX 極端なカスレが出る場合の要因例

以下、極端なカスレの原因になっているよくある事例となります。

□剥離版が降りている。


印字ヘッド部にある金箔印字用の剥離版が降りていると、黒リボン、カラーリボン、ゴールドリボン、シルバーリボンではカスレが生じます。

剥離版が降りた状態（金箔リボン用）




剥離版
(ヘッド左脇の棒状の物)

剥離版を上げた状態（通常用）



左上に上げた状態にします



振動で剥離版が降りる事がありますので、機械の移動後などは確認が必要です。