

Digica リボンエンド時の対処法

以下、リボンが終わっていないのにリボンエンドが多発する際の対処法になります。

□ 「リボンスプール」板バネの調整。

「リボンカセットエラー」が多発してしまう場合の原因として、以下のようなものがあげられます。

- ・ リボンの筒とリボンスプールが滑っている

上記の原因の場合、「リボンスプール」の板バネを強める事により改善される場合があります。

※ 上記処置で改善されない場合や処置が困難な場合はサービスマンによる修理が必要となります。

リボンスプールの板バネの調整

板バネの山の部分を少々強くなるように手で修正し、リボンの筒とリボンスプールが滑ることなく噛み合うようにします。

